

Diagnoseprotokoll: VSSZZZ5FZKR035914

Erstellt am: 16.04.2023, 10:31:35

ECU 01 Motorelektronik
NAME 05E906018AL J623 R4 1.5l TFS
HW 05E907309 SW: 6084

ECU 02 Getriebeelektronik
NAME 0CW300041S J743 GSG DQ200G2_M
HW 0AM927769E SW: 1605

ECU 03 Bremsenelektronik
NAME 5Q0614517DE J104 ESC
HW 5Q0614517AD SW: 0524

ECU 08 Klima-/ Heizungselektronik
NAME 5F0907044AL J255 Climatronic
HW 5F0907044AL SW: 1801

ECU 09 Elektronische Zentralelektrik
NAME 5Q0937084DD J519 BCM MQBAB H
HW 5Q0937084CG SW: 0273

Fehlerliste

031E02 Funkschlüssel 1 Spannung zu klein

89876km, Datum: 14-4-23 11:19:13

ECU 13 Distanzregelung
NAME 5Q0907572P J428 ACC BOSCH MQB
HW 5Q0907572J SW: 0682

ECU 15 Airbag
NAME 3Q0959655BH J234 Airbag VW21
HW 3Q0959655BH SW: 0712

ECU 16 Lenksäulenelektronik
NAME 5Q0953507JA J527 Lenks. Modul
HW 5Q0953549E SW: 0140

ECU 17 Schalttafeleinsatz
NAME 5F0920750F J285 KOMBI
HW 5F0920750F SW: 2511

ECU 19 Diagnoseinterface für Datenbus
NAME 3Q0907530Q J533 GW MQB High
HW 3Q0907530C SW: 4344

ECU 29 Lichtsteuerung links
NAME Nicht verfügbar
HW

ECU 2B Lenksäulenverriegelung
NAME 2Q0905861A J764 ELV-MQBB
HW 2Q0905861A SW: 0021

ECU 42 Türelektronik Fahrer
NAME 5Q4959593M J386 TSG FS
HW 5Q4959593F SW: 0247

ECU 44 Lenkhilfe
NAME 5Q0909144AB J500 EPS_MQB_ZFLS
HW 5Q0909144AA SW: 1082

ECU 47 Soundsystem
NAME 5F0035456 J525 KonzernAmp12K
HW 5F0035456 SW: 2109

ECU 4B Multifunktionsmodul
NAME 3Q0907338C J745 FCM MQB Low
HW 3Q0907338C SW: 0345

ECU 52 Türelektronik Beifahrer
NAME 5Q4959592M J387 TSG BFS
HW 5Q4959592F SW: 0247

ECU 5F Informationselektronik 1
NAME 5F0035877A J794 MU-S-ND-ER
HW 5F0035877A SW: 0514

ECU 69 Anhängerfunktion
NAME 5Q0907383L J345 Anhaenger
HW 5Q0907383L SW: 0260

ECU 76 Einparkhilfe
NAME 5QA919294C J446 PDC 8 Kanal
HW 5QA919294 SW: 0050

ECU A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
NAME 3QD980654 R242 MQB_B_MFK
HW 3Q0980654A SW: 1272

ECU B7 Interface für Zugang- und Startsystem
NAME 3Q0959435L J518 VWKESYMQB
HW 3Q0959435L SW: 1204

ECU D7 Lichtsteuerung rechts 2
NAME 7P5941591AD A27 LED1R
HW 7P5941591A SW: 0005
